



Síntese das Principais Problemas de Drenagem Urbanas em São Paulo Antigo do Pícnal			
Barro	Código	Localização	Descrição dos problemas
Centro	1	Região da Praça da República Nelson Hungria	- Escuridão associada e com bastante alagamento em todas as estações do tempo de Av. Marquês de São Carlos
Centro	2	Problema de passagem da Ponte Nova	- Local muito barulhento em função da presença da rua, não se aguentava com a situação aliada àquela que ali se tornou problematizada devido a uma obra de construção da ponte e - Não pôde contar com o concurso do Rio Tietê como Reserva do Barroco.

[illegible]

LEGENDA

- UGRH I - Serra da Mantiqueira
- Limite Municipal
- Principais Acessos Rodoviários
- Município Uruana, 2006
- Pontos de Captação de Água
- Pontos de Lançamento de Esgoto Bruto
- Pontos de Lançamento de Esgoto Tratado
- Principais Áreas com Problemas de Drenagem Uruana

FONTE: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
2	LOCAÇÃO DE ÁREAS COM PROBLEMAS DE DRENAGENS	J.C.A.	PV
1	FONTES	ASM	PV
0	EMISSION INICIAL	ASM	PV
REV.	DESCRIÇÃO	DES POR	DATA
CONSTATANTE		CONSTATADO	APROV.


SECRETARIA DE SAUDEM E RECURSOS HUMANOS
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
PRONISA
 PROGRAMA DE INCLUSÃO DE SAÚDE

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SETOR DE SANEAMENTO PLANOS REGIONAIS INTEGRADOS DE SANEAMENTO BÁSICO PARA AS UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DA SERRA DA MANTIQUEIRA, PARABÁ DO SUL E LITORAL NORTE - UGRHS 1, 2 e 3. LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, DE LANÇAMENTO DE ESGOTOS

ASSINATURAS	DATA	ESCALAS	1:75.000	ARQ. E:
PROD./DES.: ASM	01 / 2012	STATUS:	DESENHO Nº	
VERIFICADO: PAULO VIEIRA	01 / 2012		0872-DS-11-S-0001	
APROVADO: LUIZ RODRIGUES ALONSO				
CREA Nº: 0600442883	01 / 2012	REC.: 2	FL.: 1/1	